

シロアリの様子

宅の家屋裏側に木の根があり、シロアリが生息していました。この木の根が家の床下まで続いています。発生した羽アリはこの木の根のシロアリかもしくは玄関のシロアリのどちらかと思われます。その他家屋床下でシロアリの生息は確認されませんでした。

ガス給湯器の配管から水漏れしています。そのため付近が湿気を帯びてしまっていてシロアリが生息しやすい環境になってしまっています。早急に修理していただくようお願いいたします。



水漏れのため湿っています。
下の写真はこの付近にあった
木の根です。

上の写真付近にあった木の根
にはシロアリが生息していま
した。



台所の配管と一緒に木の根が
はりだしていました。シロア
リが生息する可能性は十分に
あります。

シロアリ駆除施工内容

部屋と部屋を行き来するため一部換気口を大きくしました。また、各部屋の床下の木部と土壤に薬剤を散布し、お風呂場とトイレ、玄関は下にもぐれないので壁側面に穴を開けて薬剤を注入しました。

換気口



階段下木部薬剤



玄関薬剤注入



お風呂場薬剤注入



木柱処理



(有)サポート仙北

〒981-3501

宮城県黒川郡大郷町大松沢字上町35

代表取締役 社長 早坂 強

TEL/FAX 022-359-4135

E-mail support@senpoku.com

ホームページ <http://www.senpoku.com/>